

AALENER BAUSTOFFPRÜFINSTITUT GMBH

Aalener Baustoffprüfinstitut GmbH, Abt-Johannes-Str.28, 73434 Aalen

Schneider Ernst GmbH
Sandwiesen 1

74423 Obersontheim- Ummenhofen

Abt-Johannes-Str. 28
73434 Aalen - Fachsenfeld

Telefon: 07366 / 70988-0
Fax: 07366 / 70988-29

info@abpi-online.de

Nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle:

	A	BB	BE	C	D	E	F	G	H	I	K
0					D0						
1	A1								H1	I1	
2							F2			I2	
3	A3	BB3	BE3		D3	E3	F3	G3	H3	I3	
4	A4	BB4	BE4		D4	E4	F4	G4	H4	I4	

Mitglied im Bundesverband unabhängiger
Institute für bautechnische Prüfungen e.V.

Prüfbericht Nr. **F-18008**
Datum 30.09.2025 EK

PRODUKTPRÜFUNG VON GESTEINSKÖRNUNGEN FÜR BETON GEMÄSS DIN EN 12620

PRÜFZEUGNIS

Werk: Ummenhofen

Gesteinsart: Muschelkalk

Probenahme am **29.07.2025** durch Herr Ibrovic vom Baustoffprüfinstitut im Beisein von Herr Schmeckenbecher als Werksvertreter

Überwachungsvertrag bzw. Nachtrag vom

Geprüftes Erzeugnis

Grobe Gesteinskörnung 2/8	(SP)	G_c85/20	f_{1,5}	Q_{0,10}	Sl₂₀	SZ₂₆
Grobe Gesteinskörnung 8/11	(SP)	G_c85/20	f_{1,5}	Q_{0,10}	Sl₂₀	SZ₂₆
Grobe Gesteinskörnung 8/16	(SP)	G_c85/20	f_{1,5}	Q_{0,10}	Sl₂₀	SZ₂₆
Grobe Gesteinskörnung 16/22	(SP)	G_c85/20	f_{1,5}	Q_{0,10}	Sl₂₀	SZ₂₆

Zugrundegelegte Richtlinien:
Gesteinskörnungen für Beton (DIN EN 12620)

Textseiten: 5

Die Veröffentlichung des vorliegenden Berichts (auch auszugsweise) ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig.

Untersuchte Proben

Probe Nr.	Korngruppe mm	Benennung	Probenahme lt. Protokoll			
			am	durch	Menge kg	Entnahmestelle
1	2/8 SP	Grobe Gesteinskörnung	29.07.2025	Ibrovic	ca. 15	Transportband
2	8/11 SP	Grobe Gesteinskörnung	29.07.2025	Ibrovic	ca.30	Transportband
3	8/16 SP	Grobe Gesteinskörnung	29.07.2025	Ibrovic	ca. 30	Transportband
4	16/22 SP	Grobe Gesteinskörnung	29.07.2025	Ibrovic	ca.15	Transportband

Kornzusammensetzung nach DIN EN 933-1

Probe Nr.	1	2	3	4
Korngruppe mm	SP 2/8	SP 8/11	SP 8/16	SP 16/22
Korngröße mm	Durchgang M.-%	Durchgang M.-%	Durchgang M.-%	Durchgang M.-%
63				
45				
31,5				100,0
22,4			100,0	90,9
16		100,0	96,1	8,4
11,2	100,0	98,1	60,9	0,9
8	98,7	41,2	19,4	0,8
5,6	60,4	2,9	2,6	0,7
4	30,2	1,8	1,2	
2,8	11,0			
2	1,9			
1,4	0,7			
1	0,6			
0,5				
0,25				
0,125				
Feinanteile < 0,063 mm	0,5	1,5	1,0	0,6
Kategorie lt. SVZ	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}
Kategorie erfüllt?	ja	ja	ja	ja
Überkorn M.-%	1,3	1,9	3,9	9,1
Unterkorn M.-%	1,9	2,9	19,4	8,4
Kategorie lt. SVZ	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20
Kategorie erfüllt?	ja	ja	ja	ja

Bewertung der Feinteile nach DIN EN 933-9 (entfällt)

Probe Nr.	
Korngruppe mm	
Methylen- Blau-Wert g/kg	-

Nach TL Gestein-StB 04/2018, Anhang F, ist der Methylen-Blau-Wert bei Feinteilen von > 3 M.-% zu bestimmen und anzugeben. Sollwerte bestehen nicht.

Leichtgewichtige organische Verunreinigungen nach DIN EN 1744-1, Abschn. 14.2

Probe Nr.	1	2	3	4
Korngruppe mm	SP 2/8	SP 8/11	SP 8/16	SP 16/22
Anteil M.-%	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01
Anforderung erfüllt	ja	ja	ja	ja
Regelanforderung der DIN V 20.000-103		Feine Gesteinskörnung ≤ 0,50 M.-% Grobe Gesteinskörnung ≤ 0,10 M.-%		

Kornform nach DIN EN 933-4

Probe Nr.	1	2	3	4
Korngruppe mm	SP 2/8	SP 8/11	SP 8/16	SP 16/22
Kornformke- nnzahl M.-%	7	9	7	5
Sollwert	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
Kategorie gem. SVZ	Sl ₂₀			
Kategorie SVZ erfüllt	ja	ja	ja	ja

Widerstand gegen Zertrümmerung nach DIN EN 1097-2

Schlagzertrümmerung in M.-%	25,4
Kategorie	SZ ₂₆
Kategorie gem. SVZ	SZ ₂₆

Kornrohichte und Wasseraufnahme nach DIN EN 1097-6:2013-09 Anhang A (Ergebnisse aus dem Prüfbericht F-18008, nächste Untersuchung 1. Halbjahr 2026)

Sorten-Nr. Korngruppe [mm]	Scheinbare Rohdichte ρ_a [Mg/m ³]	Rohdichte auf ofentrockener Basis ρ_{rd} [Mg/m ³]	Rohdichte wassergesättigter und oberflächentrocken ρ_{ssd} [Mg/m ³]	Wasseraufnahme WA ₂₄ [%]
2/8 SP	2,69	2,64	2,66	1,0
8/11 SP	2,70	2,64	2,65	1,3
8/16 SP	2,69	2,64	2,66	1,4
16/22 SP	2,70	2,64	2,66	1,2

Frost-Tau-Widerstand nach DIN EN 1367-1:2007-06 (nächste Untersuchung 1. Halbjahr 2026)

Sorten-Nr. Korngruppe [mm]	Einzelprobe	Abgewitterte Bestandteile < 4 mm nach 10 Frost-Tau- Wechseln [%]	Mittelwert [%]	Sollwert für Kategorie F ₄ [%]
8/16	A	0,32	0,4	≤ 4,0
	B	0,61		
	C	0,41		

Chloridgehalt nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 7 1 (Ergebnisse aus dem Prüfbericht F-18008, nächste Untersuchung 1. Halbjahr 2026)

Probe Nr.	1
Korngruppe mm	SP 2/8
Gehalt an wasserlöslic hem Chlorid	0,0003
Kategorie	Cl _{0,02}
Kategorie gem. SVZ	Cl _{0,02}
Kategorie SVZ erfüllt	ja

Sulfat säurelöslich als SO₃ DIN EN 1744-1 (Ergebnisse aus dem Prüfbericht F-18008, nächste Untersuchung 1. Halbjahr 2026)

Probe Nr.	1
Korngruppe mm	SP 2/8
Säurelösliches Sulfat %	0,173
Kategorie	AS _{0,2}
Kategorie gem. SVZ	AS _{0,2}
Kategorie SVZ erfüllt	ja

Gesamtschwefel DIN EN 1744-1 (Ergebnisse aus dem Prüfbericht F-18008, nächste Untersuchung 1. Halbjahr 2026)

Probe Nr.	1
Korngruppe mm	SP 2/8
Säurelösliches Sulfat %	0,212
Sollwert	M-% ≤ 1
Erfüllt	ja

Bemerkungen

Entsprechend den durchgeführten Untersuchungen ist die feine Gesteinskörnung für die Herstellung von Beton nach DIN EN 12620 und DIN 1045-2 Anhang U geeignet.

Aalener Baustoffprüfinstitut
GmbH


M. Sc. P. Ezech

